


7
причин,
почему

ПЛАЗМА ЛУЧШЕ КИСЛОРОДА



✓
Преимущества для клиентов:
Меньше вторичных операций

1. Лучшее качество резки

Резы, выполненные системой плазменной резки: меньше окалины, меньше коробление, меньшая зона термического влияния.



✓
Преимущества для клиентов:
Повышенная эффективность

2. Выше производительность, выше скорость резки

Гораздо выше скорость резки, нет затрат времени на предварительный нагрев.



✓
Преимущества для клиентов:
Повышенная производительность

3. Меньше затрат на обработку деталей

Больше деталей в час, меньше доработок, меньше вторичных операций — а значит, выше общая производительность.



✓
Преимущества для клиентов:
Низше себестоимость детали

4. Повышенная рентабельность

Прибыль выше за счет снижения эксплуатационных затрат и повышения производительности.



✓
Преимущества для клиентов:
Меньше времени на подготовку операторов

5. Простота в эксплуатации

Нет необходимости регулировать подачу газа. Не нужно выдерживать определенное расстояние между резаком и заготовкой. Резки Hypertherm предназначены для контактной резки листовой стали.



✓
Преимущества для клиентов:
Возможность повысить эффективность использования оборудования

6. Исключительная универсальность

Резка низкоуглеродистой стали, алюминия, нержавеющей стали, меди, а также большинства других металлов. Ручная резка, резка по направляющей или с использованием трубореза, а также резка на координатном столе. Резка наложенных друг на друга листов металла, металлических решеток и даже ржавого и окрашенного металла.



✓
Преимущества для клиентов:
Улучшенная безопасность

7. Используется только воздух

Не требуется применение горючих газов. Для работы систем Powermax® Вам понадобится только сжатый воздух.